



- 注：1. 打坡口，两面焊接且全满焊；  
 2. 焊接后不能产生热力变形；  
 3. 焊缝要进行应力消除；  
 4. 空的半径为 $R8,5\text{mm}$ ；  
 5. 长度单位为毫米 $\text{mm}$ ；  
 6. 材料为Q235B。